



# 中华人民共和国国家标准

GB 11209—89

---

## 磁性橡胶磁性能的测定方法

Magnetic rubber—Determination method of  
magnetic properties

1989-03-31发布

1990-01-01实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
磁 性 橡 胶 磁 性 能 的 测 定 方 法  
GB 11209—89

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045  
<http://www.spc.net.cn>  
电话：63787337、63787447  
1990 年 7 月第一版 2006 年 7 月电子版制作  
\*  
书号：155066 · 1 - 7187

版 权 专 有 侵 权 必 究  
举 报 电 话：(010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 磁性橡胶磁性能的测定方法

GB 11209—89

Magnetic rubber—Determination  
method of magnetic properties

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了在闭合磁路中测量永磁性橡胶的剩磁、矫顽力、最大磁能积等磁性能的测定方法。

本标准适用于各向同性的永磁性橡胶磁性能的测定；也适用于各向同性的永磁性橡塑材料磁性能的测定。

注：对磁性橡胶制品在常温及经高、低温处理后表面磁通密度的测定方法见附录A。

### 2 引用标准

GB 2941 橡胶试样停放和试验的标准温度、湿度及时间

### 3 术语

#### 3.1 剩磁 ( $B_r$ )

在所绘退磁曲线上对应磁场强度  $H = 0$  这一点的磁通密度值，单位  $\text{Wb/m}^2$  (韦伯/平方米)。

#### 3.2 矫顽力 ( $H_{cB}$ )

在所绘退磁曲线上对应磁通密度  $B = 0$  这一点的磁场强度值，单位  $\text{kA/m}$  (千安培/米)。

#### 3.3 最大磁能积 [ $(BH)_{\max}$ ]

退磁曲线上各点相应的  $B$  和  $H$  乘积中最大值，单位  $\text{kJ/m}^3$  (千焦耳/立方米)。

### 4 方法提要

首先用磁化装置将永磁性橡胶进行磁化，通过绕在试样上的测量线圈和电子积分器、磁场探测器以及磁性能测试有关仪器等组成的测试装置，并由记录装置描绘出饱和磁滞回线，求得剩磁矫顽力，最大磁能积值。

### 5 仪器

磁性能测试仪器主要由磁化装置、磁性能测试装置和记录装置组成(见图1)。

#### 5.1 磁化装置：由磁轭极头、磁化绕组和磁化电源组成。

5.1.1 磁轭与极头应由矫顽力不大于  $100 \text{ A/m}$  的软磁材料制成，其结构应对称。为减小磁通密度迅速变化而产生的涡流，最好用迭片铁心制成，极头间距离在一定范围内连续可调。极面应平整，光洁度不低于  $3.2 \mu\text{m}$ ，两极面应平行并与磁场方向垂直。

5.1.2 磁化绕组应尽量靠近试样并互相对称，其轴线与极头轴线一致。

5.1.3 磁化电源应具有足够的容量；在测量时，磁化电流的变化速度每分钟不超过  $0.1\%$ 。其调节机构应能在整个测量范围内连续而平稳地改变磁场。

5.1.4 磁化装置应能使试样磁化到饱和的磁化场 ( $H_{\max}$ )。其场必须大于  $800 \text{ kA/m}$ 。

5.2 磁性能测试装置：由紧绕于试样上的  $B$  测量线圈和与其连接的感应电压积分器、冲击检流计、磁场探测器及相应的测量仪器等组成。