



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13983—92

---

## 仪器仪表基本术语

Instruments—Vocabulary—Basic terms

---

1992-12-17发布

1993-07-01实施

国家技术监督局发布

## 目 次

1	主题内容与适用范围.....	( 1 )
2	量和单位.....	( 1 )
3	测量.....	( 2 )
4	仪器仪表特性.....	( 6 )
5	仪器仪表名称.....	( 11 )
6	安全.....	( 13 )
7	工作条件、运输和贮存条件 .....	( 14 )
8	标准化和可靠性.....	( 16 )
9	包装、包装标志和包装试验 .....	( 20 )
	附录 A 汉语索引(参考件) .....	( 23 )
	附录 B 英文索引(参考件) .....	( 27 )

# 中华人民共和国国家标准

## 仪器仪表基本术语

GB/T 13983—92

Instruments—Vocabulary—Basic terms

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了仪器仪表的基本术语和定义。

本标准适用于仪器仪表标准制订、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等。

注：本标准中方括号〔 〕内的词为可省略词；圆括号( )内，除作说明外，为可换用的词。

### 2 量和单位

#### 2.1 [可测的]量 measurable quantity

可以定性区别和定量确定的一种现象、物体或物质的属性。

#### 2.2 变量 variable

其值可变且通常可测出的量或状态。

#### 2.3 [测量]单位 unit [of measurement]

为定量表示具有相同量纲的量，所约定选取的特定量。

#### 2.4 基本[测量]单位 base unit [of measurement]

给定量制中基本量的测量单位。

#### 2.5 导出[测量]单位 derived unit [of measurement]

给定量制中导出量的测量单位。

注：① 给定单位制中导出单位可用基本单位和比例因素表示。

② 有些导出单位具有专门名称和符号，例如：国家法定计量单位中的牛〔顿〕和 N，焦〔耳〕和 J，伏〔特〕和 V 等。

#### 2.6 [测量]单位的符号 symbol of a unit [of measurement]

标志测量单位的约定记号。例如：m 为米的符号；A 为安培的符号。

#### 2.7 [测量]单位制 system of units [of measurement]

为给定量制建立的一组单位。例如：国际单位制(SI)；CGS 单位制。

注：单位制包括一组选定的基本单位和由定义方程式、比例因数确定的导出单位。

#### 2.8 [量]值 value [of a quantity]

用一个数和一个适当的测量单位表示的量。例如：5.3m；12kg；-40℃。

#### 2.9 [量的]真值 true value [of a quantity]

表征在研究某量时所处条件下严密定义的量的值。

注：量的真值是理想的概念，一般说来是不可能准确知道的。

#### 2.10 [量的]约定真值 conventional true value [of a quantity]

为了一定目的，可以替代真值的量值。

注：一般说来，约定真值被认为是非常接近真值的，对于一定的用途，其差值可以忽略不计。

#### 2.11 [量的]数值 numerical value [of a quantity]