



中华人民共和国国家标准

GB 12336—90

腐蚀数据统计分析标准方法

Standard practice for applying
statistics analysis of corrosion data

1990-04-27发布

1990-12-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

腐蚀数据统计分析标准方法

GB 12336—90

Standard practice for applying
statistics analysis of corrosion data

1 主要内容和适用范围

1.1 本标准旨在提供腐蚀试验数据统计分析的一般方法。本标准提供了设计腐蚀试验，分析腐蚀数据，确定腐蚀数据的置信度的方法。

1.2 本标准包括下列内容：

误差及其识别、处理
标准差
概率曲线
曲线拟合——最小二乘法
平均值真值的置信区间估计
平均值比较
在概率曲线上进行数据比较
样本量
方差分析
二水平析因实验设计

1.3 可以根据处理腐蚀数据的需要，选择采用上述方法。

2 误差及其识别、处理

2.1 无论是实验室研究还是现场失效分析都要进行各种测量，但是测量不可能十分准确，总是要出现误差。为此一般是将某一测量重复进行多次，这种重复使我们能利用统计学方法来确定测量数据的精确度。

2.2 统计方法不能消除误差，但可以估计误差的大小。统计分析的前提是误差服从于正态分布或某特定的分布。误差来源于测试过程和数据处理过程。为了减少误差，并保证所有误差的来源均可明确地鉴别，在实验过程中和计算过程中，认真仔细是极为重要的。

2.2.1 正态分布

如果从一合金棒材上制备一批一定厚度的腐蚀试样，显然全部试样不可能具有完全相同的厚度，而总是会有些误差，这种误差称为随机误差。将处于某厚度区间的试样数对厚度作图，则得到直方图曲线。这种曲线的形状与图1所示的特点相似，这就是正态分布曲线。应当注意并不是所有的实验误差都服从正态分布，可以根据直方图来决定数据是否服从正态分布，但应该取得大量的至少不少于二十个的数据。