

UDC 677.017.5  
W 04



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13767—92

---

## 纺织品 耐热性能的测定方法

Textiles—Method for the determination of  
the ability of textiles to heat resistance

1992-11-04发布

1993-06-01实施

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 纺织品 耐热性能的测定方法

GB/T 13767—92

Textiles—Method for the determination of  
the ability of textiles to heat resistance

本标准参照采用国际标准 ISO/DIS 4879《纺织品 耐热性能(未熔融、泛黄)》的测定方法。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了一种测定纺织品耐热性的试验方法。

本标准适用于测定在产生熔融、泛黄、胶粘或收缩等明显的损坏迹象之前，织物对热的耐受能力。以便了解各类纤维织物在各种因素下的耐热性能。

### 2 原理

将试样置于一个加热装置中，在规定温度和压力下受压一段时间后，检查是否出现明显损坏迹象。逐步升高温度，并在每个温度试验后进行检查，直至测出试样在出现明显损坏迹象之前，它所能耐受的最高温度值。

### 3 引用标准

GB 3291 纺织名词术语 纺织材料、纺织产品通用部分

GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气

### 4 术语

4.1 耐热性：纺织材料、纺织品耐受较高温度的性能。多以在高温下的强力、形态等方面发生显著变化的程度来表示，见 GB 3291 中 2.2.11.2 条。

4.2 最高耐受温度：在规定温度、压力和受压时间下进行试验时，试样在出现明显损坏迹象之前，所能承受的最高温度。

4.3 损坏温度：在规定温度、压力和受压时间下进行试验时，试样出现明显损坏迹象时的温度。

4.4 明显损坏迹象：指由于热的作用使试样在形态方面所发生的显著变化。包括熔融、胶粘、泛黄和收缩等。

### 5 设备和材料

5.1 加热装置：由一对表面平滑的加热板组成。加热板装有能精确控温( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )的电气加热系统，加热装置对试样可产生  $4 \pm 1 \text{ kPa}$  的压力[见附录 A(参考件)]。热量只由上加热板传递给试样，若加热装置工作时，下加热板不能关闭，则用一块绝热板(见 5.2 条)作为隔热挡板。

5.2 绝热材料：为石棉、玻璃纤维等制成的厚度为  $3 \sim 6 \text{ mm}$  的平滑板，尺寸为  $10 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ 。

5.3 羊毛衬垫：由两层单位面积质量约为  $260 \text{ g/m}^2$  的羊毛法兰绒、类似的平滑毛织物或毛毡制成，厚度均为  $3 \text{ mm}$  左右，尺寸为  $10 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ 。

5.4 棉衬垫：为单位面积质量  $100 \sim 130 \text{ g/m}^2$  的未染色、未丝光、经漂白、表面光滑的棉织物，尺寸为