



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 3137—1995

---

## 钽粉电性能试验方法

Testing method of electrical  
property of tantalum powders

1995-10-17发布

1996-03-01实施

---

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 钽粉电性能试验方法

GB/T 3137—1995

代替 GB 3137—82

Testing method of electrical property  
of tantalum powders

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了钽粉电性能检验方法的原理、仪器与设备、材料、试样制备、试验条件和步骤以及试验结果的计算等。

本标准适用于电容器用钽粉电性能的检验。

### 2 方法原理

钽粉经过成型、烧结成电容器阳极坯块，将坯块置于磷酸电解质中进行阳极氧化，使其表面生成具有一定介电常数的单向导电性能的阳极氧化膜。此氧化膜在电容器中作为介质用。经过阳极氧化的坯块置于测量溶液电解质中，氧化坯块接正极，与电解质接触的金属作负极，接入测量仪表，可以测量其漏电流、容量和损耗值。

### 3 仪器与设备

#### 3.1 仪器

3.1.1 天平 灵敏度千分之一。

3.1.2 真空测量仪表。

3.1.3 光学高温计。

3.1.4 万能电表 1.5 级。

3.1.5 电容电桥。

3.1.6 漏电流测试仪。

3.1.7 秒表。

#### 3.2 设备

3.2.1 油压机 2~5 t。

3.2.2 压芯模  $\phi$ 6.0~3.0 mm，使用前用白绸布擦干净。

3.2.3 真空烧结炉：

钨丝炉，温度 2 500℃，真空度不低于 0.013 Pa；

钽片炉，温度 2 400℃，真空度不低于 0.006 65 Pa。

漏气速率不大于 0.4  $\mu\text{mL/s}$ 。

3.2.4 点焊机，2~5 kW，电极头为钨、钼材料。

3.2.5 整流装置、控制赋能台、银槽。

3.2.6 电烘箱 0~200℃鼓风。